wisdomTAR 科技・创新・完美

环保气体绝缘环网柜解决方案

产品目录






An ideal product for energy conservation and environment protection



3	应用领域


- 5 TAR概述
- 6 电气性能
- 8 柜型
- 5 结构说明
- 18 原理说明
- 19 熔断器组合电器
- 21 开关操作说明
- 23 安装说明



Application fields 应用领域







TAR概述

TAR 环保气体绝缘开关装置由体积小、结构紧凑的功能模块组成:

不锈钢封闭气箱:内可安装负荷开关、断路器、隔离开关、接地开关
电缆室:通过接口与电网或变压器连接
操作机构箱:内可安装负荷开关、断路器、隔离开关、接地开关操作机构
低压小室: 安装指示仪表、综合保护装置
熔断器仓: 与负荷开关组合
母线室:可伸展母线

显著特点

- 全绝缘、全密封,适用海拔可达 4000 米
- 通过巧妙的设计,隔离断□-览无余
- 全系列方案,满足不同用户需求

□ 符合电业"五防联锁"要求

- **三工位开关**,使得运行更可靠、安全,同时**开关均可实现快速分合**
- 标准化、通用化,顶部主母线连接简捷、方便、可靠,并可灵活组合和扩展
- 所有柜型**采用标准统一电缆拔插端头**
- 电缆室高度空间充足,安装方便
- 全密封气箱,内充微压干燥气体,达到高性能、高可靠绝缘

Electrical properties 电气性能



Electrical properties 电气性能

开关:	柜共同参数			
序号	名称		单位	参数
1	型类室 派灭			真空
2	额定电压		kV	12
3	额定频率		Hz	50
4	额定电流		Α	630
5	温升试验			1.1lr
6	额定工频1min耐受电压	相间、相对地	kV	42
		断口		48
7	额定雷电冲击耐受电压峰值	相间、相对地	kV	75
	(1.2/50us)	断口	kV	85
8	辅助及控制回路短时工频耐受	电压	kV	2
9	额定短路开断电流		kA	25
10	额定短时耐受电流/持续时间	主回路、接地开关	kA/s	25/4
		接地回路		21.7/4
11	额定峰值耐受电流		kA	63
12	额定短路关合电流		kA	63
13	客定有功负载开断电流		Α	630
14	供电电源	控制回路	V	DC48/110
		辅助回路		AC220
15	局部放电量(1.2Ur下测量值)		pC	≤20
16	防护等级	柜体外壳		IP4X
		主回路		IP67
17	使用寿命		年	40

负荷	开关			
序号	名称		单位	参数
1	型号			TAR-C
2	灭弧室类型			真空
3	额定电流		Α	630
4	额定短时耐受电流/持续时间		kA/s	25/4
5	额定峰值耐受电流		kA	63
6	额定短路关合电流		kA	63
7	额定短路关合次数		次	3
8	客定有功负载开断电流		Α	630
9	额定电缆充电开断电流		Α	10
10	分、合闸平均速度	分闸速度	m/s	1.1 ± 0.2
		合闸速度		0.8 ± 0.2
11	合闸弹跳时间		ms	≤2
12	分闸触头反弹幅值		mm	≤3
13	合闸时间		ms	≤30~70
14	分闸时间		ms	≤20~50
15	三相不同期		ms	≤2
16	主回路电阻		μ	≤120
17	机械寿命		次	10000

Electrical properties 电气性能

断路器	8			
序号	名称		单位	参数
1	断路器型号			TAR-V
2	灭弧室类型			真空
3	额定电流		Α	630
4	额定短路开断电流	交流分量有效值	kA	25
		开断次数	次	30
5	额定操作顺序			O-0.3s-CO-180s-CO
6	额定短时耐受电流/持续时间		kA/s	25/4
7	额定峰值耐受电流		kA	63
8	额定短路关合电流		kA	63
9	分合闸平均速度	分闸速度	m/s	1.1 ± 0.2
		合闸速度		0.8 ± 0.2
10	合闸弹跳时间		ms	≤2
11	分闸触头反弹幅值		mm	≤2
12	合闸时间		ms	30~70
13	分闸时间		ms	20~50
14	三相不同期		ms	≤2
15	异相接地故障开断试验	试验电流	kA	21.7
		试验电压	kA	12
16	容性电流开断试验	试验电流	Α	25
		试验电压	kV	12
17	主电路电阻		μ	≤120
18	机械寿命		次	10000


组合电器									
序号	名称	单位	参数						
1	型号		TAR-T						
2	灭 、		真空						
3	额定电流	Α	125						
4	额定短路开断电流	kA	31.5						
5	额定转移电流	Α	3150						
6	额定交接电流	Α	3150						


三工位开关										
序号	名称	单位	参数							
1	额定电流	Α	630							
2	主回路电阻	μ	≤20							
3	额定短时耐受电流/持续时间	kA/s	25/4							
4	额定峰值耐受电流	kA	63							
5	机械寿命	次	3000							





C V





基本设备

- 隔离开关
- 接地开关
- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 负荷开关

- 断路器
- 电流互感器


- 电操机构
- 电缆附件
- 避雷器
- 避雷器在线监测
- 综保
- 无源保护


- 穿芯式电流互感器
- 零序互感器
- 故障指示器EKL-4
- 故障指示器(带测温)
- 低压小室
- 指针式仪表

- 数显仪表
- 升高座
- 直流电源
- 整流模块
- 电磁锁

- 二合一机械联锁
- 三合二机械联锁
- 进线接地闭锁装置

T VL





基本设备


- 隔离开关
- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 负荷开关
- 接地开关
- 辅助地刀
- 熔断器


- 断路器
- 电流互感器 (开启式)

- 电操机构
- 电缆附件
- 避雷器
- 避雷器在线监测
- 综保

- 无源保护
- 穿芯式电流互感器
- 零序互感器
 故障指示器EKL-4
- 故障指示器(带测温)
- 低压小室
- 指针式仪表
- 数显仪表
- 升高座
- 直流电源
- 整流模块
- 电磁锁
- 二合一机械联锁
- 三合二机械联锁

CL PTc





基本设备

- 负荷开关
- 隔离开关
- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 联络母线


- 接地开关
- 电压互感器
- PT熔管
- 肘形电缆插头(含电缆)

- 电操机构
- 低压小室
- 升高座
- 二合一机械联锁


- 避雷器
- 指针式仪表■ 数显仪表
- 电磁锁
- 三合二机械联锁

- 避雷器在线监测■ 穿芯式电流互感器
- 整流模块

PS-C-D



PS-V-D



基本设备

- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 负荷开关
- 隔离开关
- 双电源系统
- 电流互感器

- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 隔离开关
- 双电源系统
- 断路器
- 电流互感器

可选配件

- 电缆附件
- 避雷器
- 避雷器在线监测
- 穿芯式电流互感器
- 零序互感器
- 电操机构
- 综保
- 无源保护
- 故障指示器EKL-4
- 故障指示器(带测温)
- 直流电源模块
- 整流模块
- 指针式仪表
- 数显仪表
- 电磁锁

■ 低压小室

PTI PS

基本设备

- 接地开关
- 电压互感器
- 负荷开关
- 隔离开关
- 带电显示器
- 操作手柄
- 肘形电缆插头(含电缆)
- PT熔管

- 电压互感器
- 标准母线
- 肘形电缆插头(含电缆)
- 带电显示器
- PT熔管

- 肘形电缆插头(含电缆)
- 电压互感器
- PT熔管

可选配件

- 低压小室
- 指针式仪表
- 数显仪表
- 避雷器
- 避雷器在线监测
- 直流电源(12Ah-24Ah)

- 升高座
- 电磁锁

013

基本设备

- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 模拟极柱

- 带电显示器
- 标准母线
- 操作手柄
- 模拟极柱
- 隔离开关

- 电流互感器 (电业供)
- 电压互感器(电业供)
- PT熔管
- 带电显示器
- 长短母线
- 转接母线
- 计量箱

- 电缆附件
- 避雷器
- 避雷器在线监测
- 升高座
- 电磁锁
- 故障指示器EKL-4
- 故障指示器(带测温)

- 升高座
- 电磁锁
- 低压小室
- 二合一机械联锁
- 三合二机械联锁

- 低压小室
- 指针式仪表
- 数显仪表
- 升高座
- 温湿度控制器
- 电磁锁


Structure description 结构说明




The principle 原理说明


Structure description 结构说明

环网柜正视图






Structure description 结构说明



开关室

- 三相纵向布置,电气间隙及爬电距离完全符合DL标准。
- 主回路置于密闭不锈钢箱体内,内充干燥空气,从而使 环网柜能适应各种恶劣环境。
- 下隔离下接地采用三工位开关,操作简捷联锁可靠,运 行检修更安全。
- 上下扩展口通用,更易于各种不同方案的组合。
- 母线为顶部结构,安装方便,完全符合电网要求。
- 电流互感器设有专用安装通道,一次二次互不干涉,彻底避免现场施工不当而带来的隐患。





熔丝筒仓

- 标准柜型派生的组合电器方案,可快速配置组合。
- 采用统一的电缆终端,方便施工安装及备品备件,同时 考虑电缆头的施工而留有足够高的安装空间。
- 根据不同用户的需求,可配置电流互感器及避雷器。


The principle 原理说明

正昊电力的真空灭弧室是环保气体绝缘 环网柜的核心部件,所有这些高质量的灭弧 室全部由国内的知名厂商开发和制造。









Fuse & Transformer 熔断器与变压器选型表






Fuse & Transformer 熔断器与变压器选型表

具有以下显著特点:

□ 与真空负荷开关组合,转移电流可达3150A;□ 全系列配变保护,最大熔芯电流可达200A;□ 双重的接地保护,可靠的五防联锁,安全性能更高;□ 选用标准熔断器,方便用户备品备件。



变压器初	变压器额定容量(kVA)																
级电压(kV)		25	50	75	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600
3		16	20	31.5	40	50	50	63	80	100	125	160					
3.3	熔断器	10	20	25	40	40	40	63	80	80	125	125	160				
6	额定电流	6	16	20	25	25	31.5	40	50	50	63	80	100	125	160		
10	(A)	6	10	10	16	20	25	25	31.5	40	50	50	63	80	100	125	
11		6	10	10	16	20	20	25	25	40	40	50	50	63	80	100	125


Maintenance instructions 开关位置状态及操作步骤




Installation instructions 安装说明

Maintenance instructions 开关位置状态及操作步骤









开关位置状态及联锁

接地开关分闸

隔离开关分闸

断路器(负荷开关)分闸

注:此时断路器(负荷开关)可分合闸动作

接地开关分闸

隔离开关合闸

断路器(负荷开关)分闸

注:此时断路器(负荷开关)可分合闸动作,

接地开关无法合闸。

接地开关分闸

隔离开关合闸

断路器(负荷开关)合闸

注:此时隔离、接地开关均无法分合闸。

接地开关合闸

隔离开关分闸

断路器(负荷开关)分闸

注:此时断路器(负荷开关)可分合闸动作,

隔离开关无法合闸。

操作步骤

送电: 停电:

挂(关)上下门; 分断路器(负荷开关);

 分接地开关;
 分隔离开关;


 合隔离开关;
 合接地开关;


 合断路器(负荷开关);
 卸(打开)下门;


送电完成 停电完成。


Installation instructions 安装说明

典型方案:D2+MT+VL+T









Customer Service Hotline: 400-820-6891

上海浦东新区鹿达路111号(东大门) 电话: 86-21-68912266 传真: 86-21-68912267

客户服务中心: 400-820-6891

111, LuDa Road, Pudong New Area, Shanghai (201322), China Tel: 86-21-68912266 Fax: 86-21-68912267 www.thehaodl.com E-mail: thdl@thehaodl.com



THEHAO 2016.07